

災損溫網室設施重建補助項目及標準



水平棚架網室

- 無固定基礎。以鋁(鐵)管或水泥柱為主要支架，外部覆以遮光網或防蟲網。
- 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。
- 適合短期葉菜類、桃、楊桃、百香果、紅龍果、番荔枝、柑橘類及文心蘭等。
- 每1公頃最高補助45萬元



加強型蔬果水平棚架網室

- 無固定基礎。以3英吋以上鋁(鐵)管為主要支架，周邊設置鍍鋅管斜柱，外部遮光網或防蟲網以塑鋼線或鋼索材質固定於網室結構，加強側面斜柱支撐及網面鋼索牽引，俾強化棚架抗風性。
- 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。
- 普遍適用於木瓜等果品及短期葉菜類。
- 每1公頃最高補助90萬元



雙層鋁管網室

- 無固定基礎。以鋁管為主要支架，具內外雙層遮光網或百吉網。
- 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。
- 適用於花卉
- 每1公頃最高補助120萬元



簡易溫室

- 無固定基礎。以鋁管為主要支架，直接插入地面下，鋁管聯繫處以彈簧夾固定，屋頂覆以塑膠布，四周覆蓋防蟲網，得設捲揚裝置。
- 防雨保溫，可配合捲揚設施，改善內部通風性。
- 適合切花類花卉、葉菜、瓜果類蔬菜及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助 255 萬元



捲揚式塑膠布溫室

- 具固定基礎。以型鋼為主要支架，屋頂鋁管焊接固定，以塑膠布覆蓋，具設捲揚裝置。
- 防雨、保溫，通風性佳。
- 適合各類蔬菜、花卉及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助 450 萬元



鋼骨結構加強型捲揚式塑膠布溫室

- 具固定基礎。以型鋼為主要支架，側樑鋼骨加強，以塑膠布覆蓋，具設捲揚裝置。
- 防風、防雨、保溫，通風性佳。
- 適合精緻瓜果、花卉及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助 550 萬元